ITT

SERVICE-INFORMATION

H22

GOLF 200





Änderungen vorbehalten — Modifications reserved


ED 1520A T101
ED 1502A T102
ED 1520 B T 202
ED1502B T201
CS 218L T203
CS 9013 T301
BC 250 B T815
BC250B T814
BC172B T811
BC172B T812
BC172B T813
BC172B T810
CS9013F T410
ED1602 E T901
BC250 T902
ED1602 D T903
BC 250 T904
TBA 810 S IC 401
Tr 601
Si 701 630mA
ON/OFF
SW OSC
AM OSC
TA/TB
GEZEICHNET SCHALTERSTELLUNG 'U' GEDRUCKT
SWITCH CONTACTS SHOWN IN FM POSITION
BC 172B BC 250A B
BC 250 B CS 9013 B
CS 218 L CS 1520 B CS 1520 A B
TRANSISTOREN AUF DIE ANSCHLUSSFAHNEN GESEHEN
BOTTOM VIEW OF TRANSISTORS AS VIEWED FROM SOLDER TAG SIDE
MW
LW
ALLE WIDERSTANDE 1/4 WATT
ALL RESISTORS 1/4 WATT
SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER SICHERHEITSBESTIMMUNG DIESE TEILE DÜRFEN NUR DURCH ORIGINAL TEILE ERSETZT WERDEN.
SAFETY-REQUIREMENTS COMPONENTS IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS, THESE COMPONENTS MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS.
L'ECHANGE DE CES COMPOSANTS PAR DES PIECES NON HOMOLOGUEES RISQUE DE FAIRE PERDRE LA SECURITE DANS CE CAS NOUS DEGAGEONS NOTRE RESPONSABLITE.